


Alerta de Seguridad de Productos del Consumidor

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR
DE ESTADOS UNIDOS, WASHINGTON, D.C. 20207

La CPSC Advierte a los Consumidores de Peligro de Atrapamiento en Literas y Colapso del Soporte de los Colchones

La CPSC tiene información de muertes acaecidas a niños menores de seis años ocasionadas por atrapamiento de la cabeza bajo los rieles de soporte de literas. Para reducir el riesgo de que su niño se introduzca por los pies en el espacio entre el borde inferior del riel y la superficie superior del colchón, la CPSC aconseja lo siguiente:

1. Nunca permita a niños menores de 6 años dormir en la litera superior.
2. Cierre el espacio entre el borde inferior del riel y el borde superior del armazón de la litera a 3½ pulgadas o menos.




Añadir tablas para cerrar el espacio a 3.5 pulgadas o menos.

Agregar tablas adicionales a la litera para cerrar cualquier espacio de más de 3.5 pulgadas entre el borde inferior de los rieles y el borde superior del armazón de la litera para impedir posible atrapamiento y estrangulación.

Además, la CPSC ha recibido informes de que los niños, principalmente de un año y menos de edad, han muerto cuando se quedaron atrapados entre la litera y la pared. Un riel colocado junto a la pared, en la litera inferior así como la litera superior, ayudará a reducir el riesgo de atrapamiento.

La CPSC también está consciente de que niños de corta edad han muerto cuando el colchón de su litera y la base del colchón se colapsaron mientras que estaban jugando en sus camas o debajo de ellas. Los colchones y bases que descansan sólo en bordes necesitan afianzarse con alambres transversales u otros medios de apoyo para evitar su desplazamiento, aun cuando las literas se utilicen como camas dobles.



Asegure bien los soportes a los bordes de ambas literas con tornillos.

Los apoyos pueden proporcionarse con tiras de madera, correas de metal o alambres gruesos.