

# OSHA DATOS RÁPIDOS

## Corte y Remoción de Árboles Consejos de Seguridad

Siempre asuma que los cables eléctricos están energizados

- Comínquese con la compañía de servicios para asesorarse acerca de como desconectar y hacer contacto a tierra o aislar los cables de las líneas eléctricas.
- Todos los trabajos de corte y remoción de árboles dentro de un mínimo de 10 pies de las línea eléctricas deben hacerse por podadores capacitados y experimentados en corte de árboles cerca de las líneas. Un segundo podador de árbol es requerido dentro de una distancia de comunicación con voz normal.
- Podadores de árboles, de cortes de línea, debén de estar conscientes y mantener una distancia apropiada mínima cuando trabajan alrededor de cables de alta tensión energizados.
- Use extrema cautela cuando mueva las escaleras y equipos alrededor de árboles caídos y cables de alta tensión.

¡ Mantengase alerta en todo momento!

- No recorte árboles en condiciones de clima peligroso.
- Lleve a cabo una evaluación de los peligros del área de trabajo antes de comenzar a trabajar.
- Eliminé o disminuya la exposición a peligros en el árbol y en las áreas alrededor.
- Operadores de sierra de cadena y otros equipos deberán ser capacitados y mantener el equipo apropiadamente.
- Use el equipo de protección de seguridad personal tales como guantes, gafas de seguridad, capacetes, protección para los oídos, etc., recomendados en el manual de operación del fabricante.
- Determine la dirección de la caída del árbol. Señale inclinaciones hacia al frente, inclinaciones hacia atrás y inclinaciones hacia los lados.
- Determine la cantidad apropiada de articulaciones en el árbol para poder guiar la caída del árbol con seguridad. Provea un camino de retirada a un lugar seguro.
- Inspeccione la estabilidad y la fuerza de las ramas del árbol antes de subirse. Podadores de árboles trabajando en la parte alta debén usar un equipo de protección contra caídas.
- No suba con herramientas en las manos.
- Si árboles rotos están en presión, determine la dirección de la presión y haga cortes pequeños para liberarla.
- Use cuidado extremo cuando tale un árbol que no ha caído completamente al suelo y está recostado contra otro árbol.
- Nunca de la espalda a un árbol caído.

Para información más completa:

 Administración de  
Seguridad y Salud  
Ocupacional  
Departamento del Trabajo de EE.UU.  
[www.osha.gov](http://www.osha.gov) (800) 321-OSHA