

KFLL 142053Z 09015KT 10SM FEW025 SCT080 29/21 A3007 RMK AO2 SLP180 60000
T02890206 58023=

KMIA 142053Z 08015KT 10SM FEW035 SCT090 SCT300 29/19 A3006 RMK AO2 SLP181
T02940194 58021 \$=

MDSO 142100Z 04007KT 8000 VCRA FEW016CB BKN018 SCT070 25/21 Q1014 CB/E/SE/S
VCRS NE/NW/N=
MDSO 142100Z 04007KT 8000 VCRA FEW016CB BKN018 SCT070 25/21 Q1014 CB/E/SE/S
VCRA/NE/NW/N=
MDSO 142100Z 04007KT 8000 VCRA FEW016CB BKN018 SCT070 25/21Q1014 CB/E/SE/S
VCRA/NE/NW/N=
MDSO 142100Z 04007KT 8000 VCRA FEW016CB BKN018 SCT070 25/21 Q1014 CB/E/SE/S
VCRA/NE/NW/N=
MDSO 142100Z 04007KT 8000 VCRA FEW016CB BKN018 SCT070 25/21 Q1014 CB/E/SE/S
VCRS NE/NW/N=

MYNN 142100Z 06012KT 9999 SCT020 28/22 Q1019=

SBBR 142100Z 30006KT 9999 SCT040 BKN300 24/12 Q1017=

SBCF 142100Z 02002KT 9999 FEW040 SCT100 21/13 Q1014=
SBCF 142000Z 03004KT 9999 SCT040 SCT080 21/13 Q1014=

SBEG 142100Z 35002KT 9999 FEW020 SCT100 26/23 Q1008=

SBGL 142100Z 08004KT CAVOK 27/17 Q1006=

SBGR 142100Z 33004KT 8000 NSC 24/14 Q1011=

No reports are currently available for SBKR

SBNT 142100Z 11007KT 9999 FEW020 28/24 Q1009=

SBRF 142100Z 11011KT 9999 SCT020 SCT070 28/22 Q1010=

SBSN 142100Z 00000KT 9999 FEW020 FEW025TCU SCT100 30/24 Q1009=

SBSV 142100Z 18006KT 8000 SCT012 SCT015 FEW020TCU BKN070 27/25 Q1011=
SBSV 142100Z 18006KT 8000 SCT012 SCT015 FEW020TCU BKN070 27/25Q1011=

SKLT 142100Z 00000KT 9999 FEW020 32/25 A2974=

SVMI 142100Z 07004KT 9999 FEW016 29/26 Q1009 NOSIG=

TBPB 142100Z 10015KT 9999 FEW018 BKN260 28/22 Q1013 NOSIG=

TJSJ 142056Z 07014G20KT 10SM -RA FEW018 SCT030 BKN055 26/22 A2999 RMK AO2
RAB02E12B43 SLP153 P0000 60000 T02610222 56010=

TTPP 142100Z 08012KT 9999 FEW028 BKN260 29/24 Q1011 NOSIG=