


NOTA RECORDATORIA: INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

COASTER CUNA DE BEBE DE METAL DE TAMANO COMPLETA MODELOS #2364 & #2368



#2364



#2368

Coaster Co. of America, en cooperación con La Comisión de Seguridad Del Producto del Consumidor de Los Estados Unidos está conduciendo un producto recordatorio en el siguiente cuna de bebe de metal de tamaño completo, importado y vendido entre Enero 1995 y Abril 1997.

Coaster #2364 Cuna de bebe de metal de tamaño completa, blanca, con diseño espiral, tapas de plástico color dorado.

Coaster #2368 Cuna de bebe de metal de tamaño completa, blanca, con arco y panels en el extremo superior.

Todas las #2364 cunas tienen un diseño espiral a lo largo de la parte superior y tapas de plástico que pueden salir y se pueden ahorcar. Algunas de estas cunas tienen espacios mayores de 2 3/8 pulgadas. Los espacios pueden causar el infante estar atrapado en la cuna. Además, bebés pueden ser seriamente dañados y/o estrangulados si su ropa se atora en el diseño espiral de la cuna o alguno de sus miembros se atora en los espacios de la cuna.

El #2368 (con diseño de arco) tiene un dispositivo de trabar de acción único para el carril de lado abatible que puede estar activado por un bebé. El infante puede estar atrapado en la cuna o caerse de la misma. Algunas de estas cunas tienen espacios mayores de 2 3/8 pulgadas. El espacio puede causar alguna lastimadura a los bebés al ser atrapados.

La Comisión de Seguridad Del Producto Del Consumidor y Coaster Co. of America no tienen conocimiento de ningún caso en el cual algún bebé aiga resultado lastimado en estas cunas. **Este recordatorio está siendo conducido para prevenir cualquier posibilidad de lastimadura. Si usted posee alguna de estas cunas de bebe, comuníquese con el administrador o dueño de la tienda para más información.**

**Para más información y instrucciones, llamen:
THE COASTER CRIB RECALL LINE
1-800-221-9699 EXT 157**

MUESTRE ESTE POSTER HASTA OCTUBRE 1, 1997